

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een in bedrijf zijnde metalen huisaansluitkast (of stijgleidingkast) en/of bij werken aan een (oudere) eindsluiting in meterkasten

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een in bedrijf zijnde metalen huisaansluitkast (of stijgleidingkast) en/of bij werken aan een (oudere) eindsluiting in meterkasten.

Beschrijving: Metalen huisaansluitkasten (HAK) en oudere eindsluitingen kunnen asbest bevatten. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken. *Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.*

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een in bedrijf zijnde metalen huisaansluitkast (of stijgleidingkast) en/of bij werken aan een (oudere) eindsluiting in meterkasten

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is om Elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de VA-02 sectorale asbestopleidingen ^[1].
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen:
 - verpakkingzak zonder opdruk
 - verzamelzak met opdruk "ASBEST"
 - duct-tape
 - kleefdoekjes
- Zorg voor een (calamiteiten)proces die ervoor zorgt dat uitstekend koord uit de HAK kast deksel en/of uitstekend koord uit de eindsluiting gemeld en geregistreerd wordt en zo spoedig mogelijk gesaneerd of veilig gesteld wordt.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 2 augustus 2024

Revisie informatie: 14-05-13, 04-02-19, 12-11-20, 03-11-22

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-in-bedrijf-zijnde>

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>